Organizácia:	Značka: OÚ/2021/Jk
Rudné bane, štátny podnik **Kammerhofská 25** **969 50 Banská Štiavnica** **-8-**	
Adresa dodávateľa:	**Objednávka č.: 065/005/2021**
AMP Service, s.r.o. Mlynská 8 053 11 Smižany	V Spišskej Novej Vsi : 13.7.2021

Por. č.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Objednávame si u Vás opravu vozidla Hyundai ix35			
	EČV: BS 994BB .			
	Popis poruchy: klimatizácia nefunguje			
	Upozornenie: faktúru je nutné zaslať na adresu			
	odberateľa uvedenú nižšie.			

Daňový údaj:

Dodacia lehota:

Adresa odberateľa (fakturačná adresa):	**Bankové spoj. :** BIC:SUBASKBX
Rudné bane, š.p. Banská Štiavnica stredisko SNV A. Mickiewicza 6 052 01 Spišská Nová Ves E-mail: rudnebanesnv@rudnebane.sk	VÚB Banská Bystrica IBAN:SK4302000020300002004312 IČO: 00007838 DIČ: 2020459210 IČ DPH: SK 2020459210
Potvrdenie dodávateľa:	**Potvrdenie odberateľa:**
Vybavuje: V.... ..... dňa.....	Ing. František Pramuka vedúci strediska SNV Vybavuje: